

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „wellini“ vom 31. Dezember 2022, 22:21

Hallo Gemeinde,

also letzter Stand der Dinge: Beim SF Pro 4 geht der eingebaute Wlan/BT nicht!!

Nu habe ich 3 Dongle (die alle unter HS laufen) ausprobiert, jedoch will keiner.

es handelt sich um CSR Dongel. Habe herausgefundenm dass unter Monterey der Pluginordner unter IOBluetoothFamily.kext fehlt. Kann diesen aber auch nicht einfügen, oder sonsrwie verwenden. BlueToolFixup hilfz nicht.

Guten Rutsch an alle.