

MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „DSM2“ vom 1. Januar 2023, 10:37

Hattest du auch ein NVRAM reset durchgeführt, bevor du das probiert hast? Die Meldung dürfte eigentlich nicht auftauchen, habe die EFI gerade an nem SLI getestet und komme in den Installer! Schaue mir das aber nochmal an.

X99 war schon immer eine Diva, wir werden das schon noch hinkriegen.