

MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „atl“ vom 1. Januar 2023, 17:49

Nur mal so als Idee... Vielleicht mal ALLE SSDs abklemmen und nur mit dem USB-Stick (Monterey Installer + EFI) versuchen in den Installer zu booten? Nicht dass irgendwo noch etwas anderes drauf ist, was beim Booten dazwischen funkt?