

Erledigt

Nach Wakeup aus "Ruhezustand" Probleme - RX 5700 XT

Beitrag von „sismac“ vom 1. Januar 2023, 20:41

Hallo,

seit ich meine RX 590 durch eine RX 5700 XT getauscht habe, habe ich Probleme nach dem aufwachen aus den Standby-Modus.

Es gibt dabei unterschiedliche Situationen:

- Es funktioniert, ohne Probleme
- Die Monitore sind vertauscht (habe 3 4K Monitore am DP)
- Die Monitore flackern, d.h. es geht einer aus und dann wieder an. Wenn ich einen Monitor ausschalte und wieder anschalte, dann ist alles wieder gut.
- Alle paar Minuten geht ein Monitorbild kurz aus, dann wieder an (so 1-2 Sekunden)
- Alle Bildschirme bleiben schwarz.

Muss ich beim Tausch der RX 590 auf RX 5700 XT noch was einstellen, ich dachte nicht.

Boot-Parameter:

```
-v brcmf-country=de agdpmo=pikera keepsyms=1 alcid=2 swd_panic=1
```

config angehängt.