

Problem mit Windows Boot über OC 0.78 bei eingeschalteter IGPU mit dGPU

Beitrag von „bluebyte“ vom 1. Januar 2023, 21:34

[G.com](#) Hast eine PN. OC aktualisiert auf 0.88DEV. Einträge für IGPU headless in DP gesetzt. Da stand nichts von IGPU. Ausserdem waren einige Einträge bei den Kernel-Extensions verhunzt (borked).

Das mit DRM fiel mir später auch ein.

Die borked-Meldungen hatte er bei SMCSuperIO.kext und SMCProcessor.kext.

Sowie beim CPUFriendDataProvider.kext, der gar nicht vorhanden war.

@[griven](#) IGPU unter DP deaktivieren?  Ich könnte mir das per SSDT vorstellen.