

Ventura13.1 und Intel HD-Grafik 4600 Problem (Gelöst)

Beitrag von „bluebyte“ vom 6. Januar 2023, 21:24

Der OCLP bittet lediglich um Zustimmung, ob er nach einem System-Update automatisch gestartet werden darf.

Am Gatekeeper habe ich nichts eingestellt.

Auf meinem Zweitsystem, ein Gigabyte Z77-DS3H mit I7-3770 und Nvidia GT710 Kepler läuft Ventura wie geschmiert.

Als SMBIOS habe ich Mac Pro 6,1 gewählt. Am Mittwoch habe ich mal so aus Spass auf IMAC 13,2 gewechselt. Mit aktivierter IGPU im Connectorless-Mode. Lief auch damit wunderbar. Bei einem IVY-Prozessor sind jedoch die entsprechenden Kernel-Extensions und Kernel-Patches erforderlich. Wie sieht es beim Haswell aus?

[BUSTER](#) es wäre sehr hilfreich, wenn du die EFI hochladen würdest. Eventuell sind dort Fehler in den DeviceProperties. Es geht um die AAPL,ig-platform-id und die Framebuffer für die HD4600.

Die Bildschirmfotos sollen nur verdeutlichen, dass da so einiges konfiguriert werden muss, sobald eine Plattform nicht mehr offiziell unterstützt wird. Ist bei weitem noch nicht alles.

Lesestoff:

<https://github.com/acidanthera.../Manual/FAQ.IntelHD.en.md>