

Ventura Boot Problem (KP/reboot schleife)

Beitrag von „kevios12“ vom 7. Januar 2023, 13:02

Moin, bin hier am versuchen, Ventura aus Neugier zu booten. Naja denke wissen alle, es ist eine alte Gurke. Es endet in einem KP.

X58 Asus rampage 2 extreme mit Xeon 5670 und gt640 (Kepler)

Was habe ich probiert:

Oc 0.8.8

Smbios Macpro7,1

Min/max kernel Set: 21.9.9/22.9.9

Alle kexts aktuell

AvoidRuntimeDefrag is false

DisableIOMapper is false

Cryptfixup.kext ist da mit bootarg lilubetaall

Vorerst AHCI/LAN kexts deaktiviert

amfi_get_out_of_my_way=1 bootarg

Vielleicht hat einer noch eine Idee ohne die OS.dmg tauschen zu müssen.