

Ventura Boot Problem (KP/reboot schleife)

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. Januar 2023, 17:07

Eine neu wird das nicht lösen.

Du musst die GT640 Fade ID geben

als Beispiel

PciRoot(0x1)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) device-id Data 87654321

Dann Läuft die im Vesa Modus vorher kannst du sie nicht mit OCLP Patchen