

SUCCESS: TB4 Hotplug working (Gigabyte Z590i Vision D)

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 8. Januar 2023, 19:24

Du bekommst nichts angezeigt unter den Systembericht unter Thunderbolt, das ist normal, wenn du die Karte nicht geflasht hast.

Hast du den korrekten PCI Pfad gefunden und in der ssdt angepasst?