

Thunderbolt und Devices insbesondere Docking-Station

Beitrag von „kaneske“ vom 8. Januar 2023, 19:25

DSM2 vielleicht weißt du ja weiter?

Ja ich zerbrech mir die Birne an dem Thema.

Firmware ist die für die 2.0, egal was man einstellt. Auf X99 und 299 System wird ein Thunderbolt Dock nicht erkannt.

Auf dem X99 erkennt er das Dock zwar aber nix davon geht, auf dem 299er nichts. IOReg ist auch leer, also die Geräte des Dock sind nicht zu sehen.

2 verschiedene Dock: Belmin TB3 und Caldigit TB4

[Mork vom Ork](#) hast du schon was?