

USB Ports gemappt mit USBToolBox/UTBMap und USBMap - aber alles wird ignoriert

Beitrag von „caomhan“ vom 10. Januar 2023, 13:55

USB Controller wird komplett als PCIe Passthrough durchgegeben. Die Ports scheinen zu passen (schon versucht zu vergleichen). Ist ja auch die reine durchgereichte Hardware.

Das Problem scheint aus meiner Sicht zu sein, dass USBToolBox.kext scheinbar ignoriert wird, sonst würde sie ja im listing mit oben genanntem Befehl aufgelistet werden. Ich verstehe aber nicht warum.

GPU und SATA Controller werden auch via PCIe passthrough durchgereicht und ist alles verfügbar. USB ja auch, aber eben nur mit 2.0 - bis die Map mal irgendwie greift... (denke ich).