

# USB Gerät wird nicht erkannt

Beitrag von „bluebyte“ vom 11. Januar 2023, 16:50

Komme gerade von Arbeit und bin gerade zur Haustür rein.

Ich habe keine ASIO-Treiber installiert. Anschließen und läuft.

Egal ob Guitar Rig, Amplitude, Garageband, Reaper, usw.

Auch wenn dein Gerät erkannt wird, heißt das noch lange nicht, dass es ordnungsgemäß am USB-Port funktioniert. Da kannst Du sonstwas anschließen. Angezeigt wird immer irgendetwas.

Hier existiert irgendwo schon ein Thread wegen dem Steinberg UR44C. Bin ich mir ziemlich sicher. Musst du mal suchen.

Was ist nun mit deinem Port-Mapping?

Ich erwähne es noch mal. UsbInjectAll und der XHCi-Portlimit-Patch funktionieren nicht mehr ab Big Sur. Die Anschlüsse müssen manuell als USB2, USB3, USB-C, internal, usw. deklariert werden.

Das Mapping funktioniert noch bis Catalina unter Mac OS.

Danach funktioniert es noch mit USBToolBox unter Windows und ich glaube auch unter Linux.

[USB-Ports mappen unter Windows](#)

<https://www.google.de/search?q...-forum.de+steinberg+ur44c>

Warum machst du da nicht weiter? 😊

[Hackintosh für Musiker](#)

Mit Doppel-Post bist du auch nicht schneller.