

USB Gerät wird nicht erkannt

Beitrag von „WITON“ vom 11. Januar 2023, 20:31

[bluebyte](#)

An Hand deines Link Portmapping unter Windows (vielen Dank dafür) habe ich mich jetzt einfach mal gewagt das zu machen. Hat anscheinend geklappt. Alle USB Ports sind ordentlich eingetragen bis auf USB C. Den hatte ich mangels Gerät nicht aufgenommen. Aber alle anderen Geräte werden mit der optimalen Geschwindigkeit angezeigt. Natürlich mein vermaledeites Interface nicht ohne Treiber. Dann dieser Kleine Schönheitsfehler den ich nicht wegbekomme und einfach unerklärlich ist. Hatte da schonmal danach hier gefragt. Wenn ich in den Boot Args das -v lösche damit nur der Ladebalken sichtbar ist, wird mein ASIO Treiber nicht gleich geladen. Erst nach USB Kabel ziehen und stecken ist der ASIO Treiber aktiv. Wenn ich mit -v starte funktioniert es gleich. Vollkommen Irre. Kann es sein das der Bootvorgang mit Ladebalken schneller ist und den Treiber dadurch nicht richtig setzt ?