

# USB Gerät wird nicht erkannt

Beitrag von „WITON“ vom 12. Januar 2023, 21:27

[JamesTKirk](#) , ich habe den letzten USB Treiber von Steinberg UR44C für Monterey installiert.Wird auch geladen wenn -v in den Bootargs drinbleibt.Ohne -v wir der Treiber erst geladen wenn ich das Interface nach OS Start aus und wieder einschalte.Im Anhang mal die EFI