

Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4 Rev. 1 Sleep Wake Failure

Beitrag von „RealChristian“ vom 15. Januar 2023, 21:34

Ich hab mir die Idee von [OSX-Einsteiger](#) noch mal zu Herzen genommen und meine Ports weiter reduziert. Aktuell hab ich in der USBToolBox nur 3 Ports aktiviert. Companion sind aus. Und ich hab es sowohl als Native versucht wie auch in Verbindung mit der USBToolBox.kext.

Was mir jetzt aber aufgefallen ist, dass wenn ich das Hackintool öffne, da durchaus mehr als 15 Ports angezeigt werden. Also könnte das Problem doch an den USB Ports liegen.

Habe gerade per kextstat geschaut, die USBToolBox.kext wird jedoch geladen. Irgendwer ne Idee was das Problem sein könnte?