

# USB Gerät wird nicht erkannt

Beitrag von „WITON“ vom 16. Januar 2023, 09:55

Also ich habe jetzt einen ordenlichen USB Check nach [USB-Ports mappen unter Windows](#) gemacht. Alle USB Ports arbeiten jetzt perfekt in Monterey. Auch USB C wird aktiv. Mein Audiointerface UR44 C wird dennoch ohne -v (verbose mode) nicht sofort erkannt. Mit verbose Mode sofort. Nun meine Frage. Mir kommt es so vor als wird der Bootmodus im verbose mod etwas langsamer durchgeführt, so das das Treiber aktivieren wahrscheinlich gleich klappt. Gibt es eine Möglichkeit den Bootvorgang ohne verbose Mode gezielt etwas langsamer zu machen um das zu testen ?