

iMac 14,2 late 2013 27" Fragen wegen Temps

Beitrag von „Tom909“ vom 16. Januar 2023, 11:51

Kurzes Update:

Habe den Fehler lokalisiert. Erst dachte ich hab beim Umbau was falsch gemacht, aber nein, habe von einem Freund auch mit i7 und der 775gtx drin seine temps als verlauf bekommen und die sind identisch mit meinen. Also daran liegt's nicht.

Hab dann festgestellt, dass zwei 8er riegel im dual channel wohl weils doch nicht die gleichen riegel sind wohl bei höhere Last einfach probleme bereiten. Einen 8er Riegel entfernt und nur die 2*4 im channel und einen 8er von mir drin, geht, vermute die zwei 8er da unterschiedliche Hersteller einfach nicht im dual channel sich vertragen. Jetzt nach langer Belastung keine probleme mehr, auch wenn die Temps viel schlechter sind als bei meinem 2011er imac.