

Z490 Update von 10.15.7 auf Ventura, USB Mapping(Bluetooth)

Beitrag von „Hecatomb“ vom 17. Januar 2023, 09:52

Du musst beim eigenem mapping den quirk XhciPortLimit unter Kernel/ Quirks deaktivieren. usbinjectall natürlich raus, oder deaktivieren

Unter UEFI / Drivers LoadEarly deaktivieren.

Habs schon so eingestellt