

Dual-Monitor Setup HD 630 - Big Sur

Beitrag von „BUSTER“ vom 17. Januar 2023, 21:18

[Zitat von dietrich0689](#)

Das Bootargument hatte leider keinen Effekt. Flackern ist weiterhin vorhanden

okay, im echten MAC hat man das ja auch manchmal da hilft NVRAM reset, ob das vielleicht was bringt?

sonst fällt mir ein mal ein anderes Display Port Kabel benutzen?

zum testen in den boot-args -igfxnohdmi

- Disables DisplayPort to HDMI Audio Conversion

vll hilfts?

cYa BUSTER