

# **Ventura auf Skylake i3 6100 Asrock H110m-DVS opencore**

**Beitrag von „mrprozac“ vom 19. Januar 2023, 06:03**

**Ein kurzes Update.**

**Da ich leider mit der iGPU nicht voran gekommen bin, habe ich mir kurzer Hand günstig einen i5 7400 gekauft.**

**Die iGPU läuft jetzt.**

**Leider habe ich noch das Problem das meine WLAN/BT Karte nicht läuft.**

**Es handelt sich um eine Original Apple WLAN/BT Karte BCM94360CS im PCI-Express Adapter. Unter Monterey lief sie, unter Ventura leider nicht.**

**Weis jemand an was das liegen könnte?**