

Acer Aspire F15 (F5-573G-70YT) Probleme beim Installieren von Monterey

Beitrag von „DonBilbo“ vom 19. Januar 2023, 22:05

Ich schaffe es einfach nicht mehr, das der Stick in dem Bootmenü angezeigt wird...

So lief es ab

1. Stick formatiert. (Mac OS Extended Guid-Partitionstabelle)
2. Mit Tinu OSX auf den Stick gebracht
3. Efi-gemountet in den Ordner von OSX-Einsteiger reingepackt.

versucht auf meinem Laptop zu Booten. Ging leider nicht

Aber heute Nachmittag hat es ja einmal geklappt. Und nachdem ich die Installation mit einem Hardrest abbrechen musste, weil meine Maus nicht erkannt wurde, wird der Stick nicht mehr in dem Bootmenü angezeigt.

Wenn ich aber von UEFI auf Legacy umschalte, wird mir der Stick im Bootmenü angezeigt. Das heißt der USB-Port und der Stick funktionieren.

Ich weiß nicht mehr weiter