

Erledigt

## El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!

Beitrag von „griven“ vom 21. Januar 2023, 08:49

Jupp das Problem bei den GMA X3100 und auch GMA950 ist schlicht das deren Framebuffer nicht in einer 64Bit Variante verfügbar sind und somit nach Lion Schicht im Schacht ist weil Lion das letzte OSX war das noch einen 32 Bit Kernel hatte. Wie [Sascha 77](#) schon sagt es gibt Möglichkeiten was zu patchen aber das läuft, gelinde gesagt, wie nen Sack Kartoffeln sprich ist den Aufwand nicht wert.