

Erledigt

El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!

Beitrag von „Arkturus“ vom 21. Januar 2023, 20:35

Stimmt, ist die Sache nicht wert. Habe trotzdem versucht einige Kexte mit Kext Utility in S/L/E zum implementieren. Nur mal zum Testen. Das ging erstmal schief und Mavericks bootet gegen ein Verbotssymbol. Die Reparatur mache ich noch, stelle die Möhre in den Schrank und freue mich.

Danke nochmals für die Hinweise [Sascha_77](#) [griven](#)

Edit: Ich habe jetzt mal unter SL und Lion nachgeschaut. Auch hier 64 MB VRAM und im Systembericht unter Grafikkarte steht das keine Kernelerweiterung geladen wurde. Meine OC 0.8.8 EFI hatte ich gestern gezeigt. Kann ich das etwas verbessern? SL und Lion müsste dann mit Hardwarebeschleunigung 144 MB VRAM haben, lt. MacTracker. [griven](#)

EDIT: liegt der Fehler ggf. bei der 64Bit Version des OC? 2021 hatte ich 32bit Version.

Edit: auf der Retail DVD 10.6.3 steht kompatibel zu 32bit und 64Bit