

Erledigt

# Sound Wi-Fi und Bluetooth auf macOS Ventura

## 13.1

Beitrag von „Hecatomb“ vom 21. Januar 2023, 22:20

achte drauf, dass die reihenfolge stimmt. und minKernel Maxkernel richtig eingestellt ist. Für Ventura brachte normal nicht den injector kext

	BundlePath	Comment	Enabled	ExecutablePath	PlistPath	MinKernel	MaxKernel	Arch	
1	AirportItlwm.kext	V2.2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true	Contents/MacOS/AirportItlwm	Contents/Info.plist	22.0.0	22.9.9	Any
2	IntelBluetoothInjector.kext	V1.0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	true		Contents/Info.plist	20.9.9	Any	
3	IntelBluetoothFirmware.kext	V2.2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true	Contents/MacOS/IntelBluetoothFirmware	Contents/Info.plist		Any	
4	BlueToolFixup.kext	V2.6.4	<input checked="" type="checkbox"/>	true	Contents/MacOS/BlueToolFixup	Contents/Info.plist	21.0.0	Any	