

WiFi USB tp-link Archer T2U Nano mit Monterey

Beitrag von „hackergollum“ vom 22. Januar 2023, 04:32

So Leute, ich hab mal in aller Ruhe nochmals Alles nach Anleitung gemacht und es funktioniert nicht. Aber mir ist aufgefallen dass ich gar keinen "WLAN" Dienst in der Systemsteuerung hinzufügen kann - wird einfach nicht angezeigt.

Auch das "Diagnose für drahtlose Verbindungen" Tool lässt sich nicht starten.

Bei dem Treiber ist eben der Dienst WLAN zu sehen (siehe Screenshot) und bei mir gab es einen Hinweis dass ich den "USB-WiFi" aktivieren soll, aber in der Systemsteuerung habe ich dazu Nichts gefunden.

Hat Jemand Anregungen?