

macpro 5.1 / hacky - ventura der oclp rootpatch klappt noch nicht richtig

Beitrag von „griven“ vom 28. Januar 2023, 00:33

[DerTschnig](#) die EFI für den macPro ist mit OCLP gebaut und der macPro auch damit gestartet? Die Fehlermeldung besagt nämlich das ein KernelPatch fehlt (Disable Library Validation Enforcement Patch) der normalerweise da ist wenn die EFI vom Patcher gebaut wurde (ggf. nochmal neu machen mit der eingebauten Grafikkarte)...