

Intel I225-V Ethernet funktioniert nicht

Beitrag von „muffin44“ vom 28. Januar 2023, 19:51

Ich versuche schon seit Stunden das Problem mit der Netzwerkkarte (Intel I225-V) und fehlendem Internet zu lösen, aber es will mir nicht gelingen. Ich habe MacOS mithilfe von opencore (0.8.8) konfiguriert und gebootet. Aber wenn ich macos Monterey installieren will, kommt eine Meldung, dass ich keine Internetverbindung habe. Wenn ich im Terminal `ifconfig` eingebe, kommt auch nur das loopback interface `lo0`.

Hardware:

- Asus B550-F (WIFI) Mainboard mit Intel I225-V NIC
- Ryzen 5 3600 (6-Core)
- 2x SSD (einer für windows, einer für macos)

[Opencore sagt zwar](#), man soll **PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x1)/Pci(0x0,0x0)** eingeben bei den device properties in der config.plist mit dem Key device-id und dem Wert `F2150000` aber das bringt alles nichts.

Außerdem scheint das eh veraltet zu sein, weil bei anderen Seiten gesagt wird, dass dies nicht mehr nötig ist und nur ein `dk.e1000=0` bzw. auch `e1000=0` Eintrag bei den boot-args reichen würde. Beide habe ich versucht während bei den device properties nichts mehr stand. Es hat aber nicht geholfen. Jedes mal kriege ich die gleiche Fehlermeldung bei dem Versuch macos zu installieren, dass ich kein Internet habe.

Auch der Lösungsvorschlag die Geschwindigkeit der Netzwerkkarte auf 1000Mbits festzulegen mit dem Befehl

Code

1. `ifconfig en0 media 1000baseT mediaopt full-duplex`

funktioniert nicht, da meine Karte und somit das Interface eh nicht erkannt wird und ich den Befehl nicht absetzen kann.