

Ist das normal, dass nach Sleep Bluetooth nicht mehr funktioniert?

Beitrag von „griven“ vom 29. Januar 2023, 10:06

Wenn Ihr das unter Windows gemacht habt dann doch bestimmt mit der USBToolbox und mit der Toolbox könnt Ihr doch auch den Typ der Ports setzen. Die Toolbox erkennt die große Mehrzahl der Ports korrekt jedoch eben nicht den Typ bei den internen Ports. Die internen Ports werden fast immer als USB2 oder USB1.1 Ports erkannt (was sie physisch ja auch sind) jedoch eben nicht als intern. Schaut Euch mit der Toolbox die erkannten Ports an und ändert bei dem Port an dem das BT Device hängt ebenfalls mit der Toolbox den Typ einfach auf internal und fertig ist der Lack.