

Mac Pro 5.1 macOS Ventura mit Asus Dual rx580 8gb geht nicht

Beitrag von „Tirola“ vom 29. Januar 2023, 10:52

Hallo Leute. Ich habe nun auch wieder einen MacPro 5.1 momentan rennt 12.6.3 darauf, installiert mit OCLP. Beim Boot kommt der OC Boot Picker, jedoch total verzerrt. also auf meinem 4k Samsung Monitor sehe ich den Bootpicker nur zur hälfte ganz rechts. Wenn er in Mac OS bootet passt aber alles.

Ich muss mir nun noch eine SSD und eine PCIe karte bestellen. Denn momentan boote ich "nur" von einer Sata SSD.

Die PCIe Wings die im Mac Pro drin war kann anscheinend nicht als Boot Laufwerk genutzt werden. Die Installation bricht ständig ab. und die Transferzeiten sind auch bescheiden.