

# **Trackpad ohne Funktion (ACER VN7 75DU 792G) - HDMI Problem erledigt**

**Beitrag von „thehawk“ vom 29. Januar 2023, 19:12**

Ja. Da bekomme ich auch nur 30Hz. Das Trackpad funktioniert, wenn ich Windows direkt boote. Über Opencore gebootet funktioniert es auch unter Windows nicht.