

MacPro 5.1 Titan Ridge OCLP

Beitrag von „Tirola“ vom 30. Januar 2023, 16:06

Hallo.

Ich habe heute meine geflashte Titan Ridge bekommen um Thunderbolt nutzen zu können. Auf meinem Mac rennt aktuell 12.6.3 installiert mit dem OCLP. Die Karte funktioniert soweit, nur leider wird sie noch nicht richtig erkannt.

Bei der TR war ein USB stick dabei mit einer EFI. Nur mit der kann ich nicht booten. Kann man notwendige Kexte oder Änderungen in die vorhandenen EFI von OCLP integrieren?

Ich kenn mich damit leider zu wenig aus. Wäre klasse, wenn mir jemand einen Denkanstoß geben könnte? Ich pack meine Efi mal mit rein