

# Mac Pro 5.1 macOS Ventura mit Asus Dual rx580 8gb geht nicht

Beitrag von „EdgarsZimmer“ vom 30. Januar 2023, 17:00

[Tirola](#) Klappt es bei dir schon? Das zweite Bild sind meine einstellungen unter OpenCore Patcher.

Bei mir hat es auf antrieb geklappt. Mit dem Aktuellsten BootRom. (Systemfirmwareversion: 144.0.0.0.0)

Adapter ist von Aqua Computer kryom.2 evo PCIe 3.0 x4 Adapter und die SSD ist eine Kingston NY2. mit MacOS Monterey.