

Hilfe bei Hardware für Hackintosh i7 10900

Beitrag von „Jesill“ vom 31. Januar 2023, 10:16

Tja also,

Das wird wohl schwierig...irgendwie laufen wird gehen, aber zuverlässig...puhh. Dann downgrade ich mal: Thunderbolt muss nicht unbedingt sein, USB 3 aber schon. 1 PCIe für evtl Audio (oder Thunderbolt) Karten wäre schön. Mindestens 64 GB RAM, Intel i9, Mainboard - tja - opecore sieht mir zuverlässiger als Clover aus. Die GPU muss nicht viel können, es geht nur um Musik, eine langsame DAW GUI abbilden kann ja wohl fast jede Grafikkarte. USB muss zuverlässig laufen (Audiointerface von RME), gibt es evtl "Vorlagen" zum Nachbauen? Es muss auch kein Widows drauf, aber so,wie ich das verstehe wär das besser um Bugs fixen zu können?

Und es sollte Monterey 12.3 drauf, sonst funktionieren meine wichtigsten plugins nicht (kein Ventura-Support)