

Trackpad ohne Funktion (ACER VN7 75DU 792G) - HDMI Problem erledigt

Beitrag von „Max“ vom 31. Januar 2023, 15:56

[thehawk](#) Mir ist aufgefallen, dass du die SSDT-GPIO garnicht in der config.plist gemacht hast, ich habe die mal Eigentragen und die SSDT-XOSI mit Patch erstmal deaktiviert, probier mal mit der EFI im Anhang