

Update von Catalina auf Ventura

Beitrag von „Arstidir“ vom 31. Januar 2023, 16:51

Ah eine nativ unterstützte, das ist gut. Es kann sein dass du den bluetoolfixup.kext brauchst. Bei mir war er mit dieser Karte und anderen nativ unterstützten Karten immer notwendig.

Ansonsten noch drauf achten, dass die USB Ports korrekt gemappt sind und der USB Port für Bluetooth als Internal deklariert ist.