

# WLAN findet keine Netze nach Legacy Patch

**Beitrag von „MacPeet“ vom 31. Januar 2023, 23:58**

Wenn es ein realMac ist, dann erstelle bitte keine händische OC-EFI, wie Du es auf einem Hackintosh machst. Lass den OCLP-Patcher machen, dann geht auch alles.

Erstelle und Installiere diese EFI mittels OCLP-Patche, aktuelles Release, dann Install und danach PostInstall vom OCL-Patcher, dann sollte alles gehen.

MBP2015 ist bis Monterey nativ, braucht für Ventura nur den OCLP-Grafik-Patch, um die IntelKext's zurück zu holen. Natives WLAN/BT braucht auch keine extra Kext's, wie AirportBrcmFixup oder andere Broadcom-Kext's.

Der real MBP2015 ist nur wegen der Intel-Grafik aus dem Support bei Ventura gefallen, was mit OCLP (aktuelle Version) kein Problem sein sollte.