

Etwas hoffnungslos beim Fix vom Sleep (B550F MoBo + Ryzen 5 3600X + 5700XT)

Beitrag von „Roy Jones“ vom 1. Februar 2023, 16:39

Das liegt wohl an dem B550 Chipsatz und/oder NVME Controller.

Bis jetzt kenne ich niemanden, der eine Lösung für ein B550 Board, ab einer bestimmten Bios Version (z .B. Gigabyte b550 Aorus Pro BiosVersion: < F12) für diese Problematik hat.

Ich dachte es liegt an USB-Mapping, aber leider stimmt das nicht.

Mehr Infos dazu findest du bei den Kollegen [hier](#)