

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „IndioX“ vom 3. Februar 2023, 20:05

nein, in OCLP fehlt sowohl die SSDT als auch der eintrag in der config

für monterey solltest du UNBEDINGT eine neuere OC version (am besten 0.8.7 oder 0.8.8) verwenden)!

schnellstens bootROM backup machen !!!!!!!!!!!

bei martins packet müssen die legacy wifi/BT sachen eingepflegt werden:

<https://www.youtube.com/watch?v=-d6kCCtMDIE>

wobei die OCLP 0.5.3 diese mittels root patch möglich machen (funktioniert bei der 0.6.1 nicht wegen USB 1.1 hack)