

## **In Arbeit** HP ProBook 650 G1

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. Februar 2023, 17:12

[Max](#)

Du hättest anstatt denn ACPI/Patch/RTC Fix up oder so

Lieber es mit dem **Kernel/Quirks/DisableRtcChecksum true/yes** probieren können 😊

Zu dem SMBIOS spätestens wenn du Ventura installieren willst kommst an dem SMBIOS nicht vorbei

sollte das Power Management passen dann richtet es CPUFrend .

Hast du an denn **UEFI/Drivers/ResetNvramEntry.efi true/yes** gedacht ohne dem kein NVRamReset