


In Arbeit HP ProBook 650 G1

Beitrag von „Max“ vom 5. Februar 2023, 20:37

Ich brauche kein neues SMBIOS [OpenCore Board-ID Skip und Spoof mit VMM Patch >> macOS Monterey plus Updates trotz nicht unterstützter Board-ID](#) usb mapping geht nicht, dass usb mapping von windows geht nicht. hängt sich bei dem typischen Fehler auf, die Frage ist wie ich das jetzt Mappen soll boote ich mit USBToolBox und UTBDefault geht nicht USBINjectall geht nicht



USBToolBox + UTBDefault

Grafikbeschleunigung spinnt irgendwie auch rum obwohl die richtigen Properties gesetzt sind

USB Tool Box erkennt nur USB 2 Ports keine 3er Ports mehr



Merkwürdig ist auch, dass die unter Windows gemappten Ports so HS01 und SS01 zum Beispiel heißen in der DSDT.aml aber als SP01 deklariert sind

Hab das USB Mapping Problem jetzt nochmal mit einem sauberen Mapping unter Windows behoben, läuft jetzt ohne Probleme und gut, habe das USB ToolBox Tool genutzt, allerdings in den Settings umgestellt, dass eine native Kext erstellt wird, also eine USBMap.kext welche nicht auf eine andere Kext abhängt. damit ist das USB Problem gelöst

EDIT: Hat im Endeffekt auch nichts gebracht, hab im Forum eine EFI von [iPhoneTruth](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/57577-hp-probook-650-g1/?postID=767293#post767293) gefunden und dort die Kext-Dateien geupdatet. Bootet auch schnell und gut hoch