

Thema gelöst: Thinkpad P15 Ventura mit OpenCore 0.8.x

Beitrag von „rforberger“ vom 5. Februar 2023, 09:26

So, ich habe mal bisschen mit den Grafikeinstellungen rum experimentiert, aber ich bekomme einfach den HDMI Ausgang nicht funktionsfähig.

Hier meine Config:

Code

1. <key>DeviceProperties</key>
2. <dict>
3. <key>Add</key>
4. <dict>
5. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
6. <dict>
7. <key>AAPL,ig-platform-id</key>
8. <data>CQCIPg==</data>
9. <key>device-id</key>
10. <data>PpsAAA==</data>
11. <key>framebuffer-con2-busid</key>
12. <data>BAAAAA==</data>
13. <key>framebuffer-con2-enable</key>
14. <data>AQAAAA==</data>
15. <key>framebuffer-con2-type</key>
16. <data>AAgAAA==</data>
17. <key>framebuffer-fbmem</key>
18. <data>AACQAA==</data>
19. <key>framebuffer-patch-enable</key>
20. <data>AQAAAA==</data>
21. <key>framebuffer-stolenmem</key>
22. <data>AAAwAQ==</data>
23. <key>hda-gfx</key>
24. <string>onboard-1</string>
25. <key>model</key>
26. <string>Intel UHD</string>

27. <key>enable-hdmi-dividers-fix</key>
28. <data>AQAAAA==</data>
29. <key>AAPL,slot-name</key>
30. <string>Internal@0,2,0</string>
31. <key>framebuffer-con2-pipe</key>
32. <data>EAAAAA==</data>
33. </dict>
34. </dict>

Alles anzeigen

Der scheint die Config komplett zu ignorieren. Auch scheine ich keine 3D-Beschleunigung zu haben, den MacOS zeigt nur 7 MB VRAM an.

Muss ich da nochwas einstellen?