

Ventura und 8 Series/C220 Series Chipset Family

Beitrag von „mark36x“ vom 7. Februar 2023, 13:15

Hallo ,

Ich bin noch nicht so bewandert mit open core & Hackintosh, hab in den Systeminfomaitionen durch geschaut un es ist mit aufgefallen

das beim Eintrag Pci .

8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller u. 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1

keine Treiber installiert sind ob das schlimm ist ?

danke in voraus