

# Ventura und 8 Series/C220 Series Chipset Family

Beitrag von „Hecatomb“ vom 7. Februar 2023, 15:16

Manche Devices können mit ssdt tables gefixt werden. Hier zB der Weg für den smbush

[https://github.com/5T33Z0/OC-L...SSDT-SBUS-MCHC\)/README.md](https://github.com/5T33Z0/OC-L...SSDT-SBUS-MCHC)/README.md)

ich hab auch nicht überall geladene Treiber... heißt aber nicht das es besonders schlimm ist...  
Oder das Gerät nicht funktioniert

In machen Fällen kann das setzen der SMBus Device property in open core sogar den sleep  
Verhindern...( natürlich kann trotzdem eine ssdt usw für den smbush genutzt werden, ohne den  
open core property Eintrag sieht man den Controller nur unter den PCI Einträgen nicht länger,(  
also wie in deinem Bild... der Treiber wird dennoch geladen)