

Ventura Installation stallt: Timeout ACPICPU

Beitrag von „Bobonetto“ vom 8. Februar 2023, 22:26

Guten Naaabend

Ich habe mein Stall-Problem teilweise gelöst. Mein i3-10100 hat eine iGPU deren ID nicht nativ unterstützt wird.

Also AAPL,ig-platform-id 0300C89B und device-id 07009B3E .

Jetzt kann ich Partition auswählen und formatieren und Installation beginnt. Noch 40 min. - Freu -

Doch jetzt nach dem ersten Reboot wird nur der Stick als Bootmedia erkannt und er bricht nach wenigen Sekunden ab.

Es müsste mit Installation weiter gehen, aber es kommt auch kein Picker mehr und ich komme aus dem Loop nicht raus.

Das Log sagt nur AAPL: #[EB|LOG:RESET:RECOVERY]

Hast Du eine Idee? Ich bin wie immer am verzweifeln