

# Software empfehlung: DJ Software für den Mac

**Beitrag von „Thunder43“ vom 10. Februar 2023, 14:28**

Viele Dank für deine Hilfe. Ich habe die Fehler gefunden.

Fehler 1 Geschwindigkeitsschwankungen:

Alle Audiogeräte hatten 44,1 kHz, aber in der Liste stand auch noch mein Monitor mit aufgelistet, der überhaupt keine Lautsprecher hat und mit Displayport verbunden ist. Dieser stand auf 48 kHz. Nachdem er auf 44,1 kHz umgestellt wurde, ist alles in Ordnung gewesen.

Fehler 2 Aussetzer:

Ich hatte ab und zu kurze Aussetzer im Ton, besonders wenn ich neue Tracks hinein geladen hatte. Das Problem wurde gelöst indem ich den Controller an einen hinteren direkten USB-Ausgang des Mainboards gesteckt habe. Vorher steckte er am Front-USB, welcher über eine zusätzliche PCIx1 Controllerkarte angeschlossen war.