

# Volume Hash Mismatch wegen Bluetooth, Ventura

Beitrag von „memimify“ vom 12. Februar 2023, 18:05

Hey,

ich kriege 1 bis 5 Mal am Tag den Volume Hash Mismatch error unter Ventura.

Alles läuft perfekt und ohne Probleme weiter, außer mein Bluetooth (geht nicht mehr und muss neustarten)

Fehlerbehebungen, die ich bereits versucht habe, ohne Lösung:

downgrade auf Monterey

Ventura neu installiert

Hashservices > true

Laptop: Lenovo C640, intel i5-10210u, [Intel® Wireless-AC 9560](#)

Bluetooth kexts:

BlueToolFixup.kext

IntelBluetoothFirmware.kext

IntelBTPatcher.kext