

## **Erledigt** Speedstep????

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. August 2013, 10:49**

Wenn er immer auf 3.3 GHz läuft wäre das SpeedStep ja deaktiviert.

Der Turbo Mode muss ebenfalls im BIOS aktiviert sein und deine RAMs müssen das auch packen.

Wenn ich meine RAMs mit Standardeinstellungen laufen lasse haben Sie einen Takt von 1333MHz und dann geht meine CPU im Turbo mode nur auf 3.6 GHz anstatt 3.8GHz.

Schalte ich das XMP meiner RAMs ein laufen sie mit voller Leistung in 1600Mhz und dann geht der Turbo Mode auch bis 3.8GHz hoch.

Sent from my iPhone using Tapatalk