

# USB-Ports mappen unter Windows

**Beitrag von „N0b0dy“ vom 16. Februar 2023, 19:09**

es fehlt SS05

da geht um Ausgang neben USB-C mit HS05/SS05, auf deinem Screenshot HS05 da aber SS05 fehlt.

Außerdem alle Ausgänge, die HSXX/SSXX gleichzeitig sind, müssen als USB3.0 deklariert.