

USB-Ports mappen unter Windows

Beitrag von „Arkturus“ vom 16. Februar 2023, 19:35

Problem gelöst. SS05 ist wahrscheinlich im Finetuning mit HackinTool verloren gegangen. Im Masterkext noch voprhanden gewesen. Hätte ich sehen müssen, aus der Erinnerung war SS05 weiß, aber er ist belegt.

Danke für die zielführenden Hinweise. [KungfuMarek](#) N0b0dy

Alles funktioniert:

