

# Hp Z640 Workstation

**Beitrag von „14minus9“ vom 17. Februar 2023, 16:40**

Habe es nun hinbekommen, ich musste im BIOS die Factory Defaults laden und das CMOS einmal löschen, danach war der Fehler weg.

Allerdings habe ich nun das Problem, dass unter Monterey SATA-3 SSDs (6Gb/s) zwar korrekt erkannt und gelesen werden, SATA-2 HDDs (3Gb/s) jedoch nicht - es erscheint im Disk Utility immer die Fehlermeldung, dass der Datenträger nicht initialisiert wurde. An anderen System funktionieren die HDDs einwandfrei.

Momentane Konfiguration:

HP Z440

Xeon E5-2680 v3

64GB DDR4 ECC RDIMM

Silicon Power A53 SATA SSD 256GB

HGST HDS722020ALA330 2TB SATA